


Presentasjon Dialogforum Meråkerbanen TILTAK 2020 - 21



Bane Nor Banesjefens organisasjon og ansvar

- 7 ansatte
- Strekning fra Hjerkin/Tynset i sør til Steinkjer i nord inkl. Mb
- Totalt ca. 53 mil med hovedspor og 44 stasjoner, samt TSSN
- Ansvar for sikkerheten på banen
- Ansvar for punktligheten
- Drifte og vedlikeholde banen
- Prioritere tiltak

TILTAK UTFØRT 2020

- Utbedring av fyllinger km 82 og 93
- Utbedring av kulvert km 82
- Siktrydding på planoverganger
- Skogrydding
- Stikkrenner byttet
- Grøfting og drenering
- Utbedring 3 bruer
- Sporombyggingstog (SPOT), ca. 8 km

PLANLAGT 2021

- Skogrydding, fortsetter
- Sporombyggingstog (SPOT), ca. 25 km
- Utbedring av bruer / kulverter 4 stk. inkludert Hegra
- Bytte av stikkrenner
- Utbedring/rensk av linjegrøfter
- Prosjektering av bruer, ikke utbedringer, 10 stk
- Rassikringstiltak
- Kostnad siste 2 år: ?

Gjennstående

- Bruer
- Skogrydding
- Gjerding for husdyr
- Bytte av sviller på/ved bruer
- Støttemurer

Hva oppnås

- Økt sikkerhet
- Økt punktlighet
- Økt aksellast, inkl. nye togsett dersom aktuelt
- Færre feil, reduserte kostnader vedlikehold